



OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINA GORNJI MILANOVAC
32300 Gornji Milanovac, ul. Takovska br. 2
PIB: 102182363 Matični broj: 07175329
Telefon: 032/515-0047 (Kancelarija za javne nabavke)
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

PITANJA I ODGOVORI ZA JAVNU NABAVKU broj 16/14

BR.8

**Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji
Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza**

Pitanje 1

U radovima ViK pozicija D-ostali radovi, pitanje je: Kako je moguće da izvodjac radova bude nadzor nad izvedenim radovima?

Odgovor :

Greška je u poziciji ; mislilo se na projektantski nadzor ili predlažemo da investitor obavesti ponuđače da ovu poziciju ne nude.

Pitanje br. 2

U radovima ViK pozicija D-ostali radovi, pitanje je da li je Izvodjac duzan da vrsi Izradu projekta izvedenog stanja?

Odgovor :

Ukoliko se svi radovi izvedu prema projektu na koji je dobijena dozvola i nadzorni organ to potvrdi projekat izvedenog stanja se ne radi. Ukoliko dođe do izmena u toku izvođenja radova projekat izvedenog stanja treba raditi.

Pitanje br.3

U radovima Aluminarija fasadna i unutrašnja, pozicija br.8, izrada i postavljanje strukturalne staklene zid zavese, ne postoji otporna na požarnost 60 min. i ne postoji akreditivana kuća koja će da ispita i da da stest za istu. Pitanje je, zbog čega se traži otpornost na strukturalnu zid zavesu, kada prozori nemaju protivpožarnost?

Odgovor :

Postoje vatrootporna stakla klase E, EI ili EW vatrootpornosti 60min. Pribavljanje potrebne atestne dokumentacije i dokaznica o karakteristikama stakla je obaveza isporučioaca te vrste dobara.

Kako je u pitanju postavljanje ovih stakala (zavese) kao fasadnog elementa, neophodno je da se zadovolji uslov da se postigne vatrootpornost fasade između etaža u minimalnoj visini od 1m, kako bi se sprečilo širenje požara sa etaže na etažu (pa iz tih razloga ne moraju i prozori imati protivpožarnost)