



ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Таковска бр. 2
32300 Горњи Милановац
ПИБ: 102182363
Матични број: 07175329
Телефон: 032/515-0050 (Централа)
032/515-0047 (Канцеларија за јавне набавке)
е-mail: jn@gornjimilanovac.rs

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЈАВНА НАБАВКА БР. 9/2013 – Адаптација објекта Општинске управе у ул. Тихомира Матијевића бр.4 у Горњем Милановцу

- отворени поступак –

1. Питање:

„Молимо појашњење од пројектанта у делу разни радови – IV код демонтаже и поновне монтаже столарских маски, клупица, носача завеса и др. јер се дошло до закључка да је то тешко изводљиво спровести, због њихове старости и због повезаности са орманима у датим канцеларијама.

Када бисмо и спровели у дело што сте ви замислили, демонтирали и поново монтирали у појединим канцеларијама прозори не би могли уопште да се отворе зато што маска 100 мм вири изнад нивоа задње тачке прозора.

Ту није могуће ни наједном прозору поставити подпрозорску даску, јер већ постоји маска клупица која је предмет демонтаже и поновне монтаже у нивоу прозора коју сте навели да се врати.

С тим су се сагласила и стручна лица која раде у постојећим објектима, начелник урбанизма, директор ЈП за изградњу и други запослени инжењери грађевинске струке. Молимо вас да на лицу места дате адекватне инструкције како спровести пројекат, а да инвеститор буде задовољан.

Морамо на крају констатовати да нигде на свету не постоји алуминијумски петокорни профил.“

1. Одговор:

Пројектант је са Инвеститором, пре израде техничке документације, обишао објекат и снимиио постојеће стање. Након детаљног прегледа прозора, подпрозорних клупица, маски итд. Инвестирору је понуђено најбоље решење, а то је да се постојеће дотрајале клупице и маске уклоне и поставе нове. Међутим на захтев Инвеститора, уз сагласност њиховог стручног консултанта г-дина Предрага Дабића, од пројектанта је тражено да се постојеће клупице по монтирању нових прозора врате, ради веће уштеде. У складу са тим, пројекат није рађен по замисли пројектанта већ по захтеву Инвеститора.

Предмером је обухваћена демонтажа постојећих клупица и поновно враћање истих . Наведена позиција није обавезујућа у колико је Извођач у могућности да изврши квалитетну замену прозора без уклањања купица.

Пројектом није предвиђено постављање нових клупица у канцеларијама већ само на прозорима степенишног простора (шеме бр.5 и шема бр. 7. – у предмеру и предрачуноу : алуминарија, позиције бр.9 и 11).

Начин отварања прозора је усклађен са жељама инвеститора односно корисника.

Ако нема у свету алуминијумских петокорних профила има у Грчкој, произвођач „ALUMIL“, нпр. тип прозора M20000 APOLLO ALUTHERM.

Београд, 13.11.2013.год

Одговорни пројектант



Соња Стојисављевић

2. Питање:

„1. Да ли можете да нам пошаљете на мејл:
- шеме браварије: АЛ прозора и степенишне ограде“

2. Одговор:

Одговор је приложен на следећем линку:

[шеме браварије - линк](#)